

## Soupis vedení scénické technologie

KD KRASLICE

č.vedení	spojuje		délka	typ kabelu
WL-P1	RDT1	RSH1	5	silový Cu, 5Cx6
WL-P2	RDT1	RPO1	5	silový Cu, 5Cx6
WL-P3	RDT1	RNO1	5	silový Cu, 5Cx2,5
WL-P4	RDT1	RZA1	5	silový Cu, 5Cx4
WL-XS1	RDT1	XS1	5	silový Cu, 5Cx6
WL-XS2	RDT1	XS2	5	silový Cu, 5Cx6
WS-01	RDT1	D2	40	ovládací, Cu, 10x2x0,5
WL-XD1	RDT1	XD1	40	silový Cu, 3Cx1,5
WL-XK1	RDT1	XK1	40	silový Cu, 3Cx1,5
WL-XK2	RDT1	XK2	40	silový Cu, 3Cx1,5
WL-XK3	RDT1	XK3	40	silový Cu, 3Cx1,5
WL-XK4	RDT1	XK4	40	silový Cu, 3Cx1,5
WL-101	RDT1	obv. 101	24	silový Cu, 3Cx2,5
WL-102	RDT1	obv. 102	34	silový Cu, 3Cx2,5
WL-103	RDT1	obv. 103	10	silový Cu, 3Cx2,5
WL-104	RDT1	obv. 104	25	silový Cu, 3Cx2,5
WL-105	RDT1	obv. 105	8	silový Cu, 3Cx2,5
WL-106	RDT1	obv. 106	22	silový Cu, 3Cx2,5
WS-02	RDT1	D2	40	ovládací, Cu, 10x2x0,5
WS-03	RDT1	D2	40	ovládací, Cu, 10x2x0,5
WL-EH1	RSH1	EH1	45	silový Cu, 3Cx1,5
WL-EH2	RSH1	EH2	60	silový Cu, 3Cx1,5
WL-EH3	RSH1	EH3	30	silový Cu, 3Cx1,5
WL-EH4	RSH1	EH4	37	silový Cu, 3Cx1,5
WL-EH5	RSH1	EH5	42	silový Cu, 3Cx1,5
WL-XH1	RSH1	XH1	25	silový Cu, 3Cx2,5
WL-XH2	RSH1	XH2	60	silový Cu, 3Cx2,5
WS-10	RSH1	D2	40	ovládací, Cu, 20x2x0,5
WS-11	RSH1	MSJ2	10	ovládací, Cu, 10x2x0,5
WS-12	RSH1	MSH1	38	ovládací, Cu, 20x2x0,5
WS-13	RSH1	D3	40	ovládací, Cu, 5x2x0,5
WL-GB1	RNO1	GB1	5	silový Cu, 3Cx4, zach. funkce
WL-GB2	RNO1	GB2	5	silový Cu, 3Cx4, zach. funkce
WL-EN1	RNO1	EN1	36	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN2	RNO1	EN2	32	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN3	RNO1	EN3	28	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN101	RNO1	EN101	60	silový Cu, 3Cx2,5,
WL-EN102	RNO1	EN102	45	silový Cu, 3Cx2,5,
WL-EN11	RNO1	EN1	36	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN12	RNO1	EN2	32	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN13	RNO1	EN3	38	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN111	RNO1	EN101	60	silový Cu, 3Cx2,5,
WL-EN112	RNO1	EN102	45	silový Cu, 3Cx2,5,
WL-ENP1	RNO1	ENP1	20	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-ENP2	RNO1	ENP2	35	silový Cu, 3Cx2,5,
WL-ENP3	RNO1	ENP3	50	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN4	RNO1	EN4	5	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce
WL-EN104	RNO1	EN4	5	silový Cu, 3Cx2,5, zach. funkce

## Soupis vedení scénické technologie

KD KRASLICE

[illegible]