



- hlavní větev ležaté kanalizace K1 je vedena v trase a hloubce stávající ležaté kanalizace
- hloubka byla odvozena od změřených hloubek na stávajících revizních šachtách Šs2 a Šs3
- revizní šachta Šs1, která byla zanesená, bude vyčištěna
- do stávajících revizních šachet budou na novém potrubí osazeny čistící kusy
- dna stávajících šachet budou po pokládce potrubí vyspravena

navrhli:	zad. projektant:	HIP :	
Ing. M. Pelikánová	Ing. M. Pelikánová	Ing. Helena MICHÁLKOVÁ -PPP	Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dololuce u Karlových Varů tel: 604 207 652
Kraj:	KARLOVARSKÝ		
Obec:	KRASLICE		
Investor:	MÚ Kraslice		Autorizace:
Datum:	Stupeň:	Zakázkové číslo:	
12/2014	DPS	61—P—14	
Kulturní dům Kraslice Rekonstrukce a stavební úpravy SO-02 Rekonstrukce a stavební úpravy 3.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
Příloha:		Měřítka:	Formát:
Podélné řezy kanalizace		1 : 50	7,5x A4
		Číslo přílohy:	3.5.6